



Garantie

J. van Walraven Holding B.V. verklaart dat
alle metalen producten en onderdelen in het

BIS UltraProtect® 1000 systeem

onderhevig zijn aan een

1000 uur zoutsproeitest garantie

Deze garantie is van toepassing op de kwaliteit van alle systemen die opgebouwd zijn met BIS UltraProtect® 1000 producten. Onderhevig aan de voorwaarden in dit document, betreft deze garantie de structurele betrouwbaarheid (d.w.z. geen perforatie en scheuren door corrosie) van ieder geïnstalleerd BIS UltraProtect® 1000 product.

walraven.com

walraven



Algemene voorwaarden

1. Omvang van de garantie

1.1 1000 uur zoutsproeitest geeft een indicatie van de bestendigheid van BIS UltraProtect® 1000 producten tegen een zoutsproeitest volgens ISO 9227 voor minimaal 1000 uur.

1.2 Walraven BV's aansprakelijkheid in uitvoering van de garantie is gelimiteerd, op basis van de keuze van Walraven BV, tot de kosten van het repareren van de defecte onderdelen of producten. De vervangende producten moeten BIS UltraProtect® 1000 producten zijn van hetzelfde type en met dezelfde specificaties als de originele of vergelijkbare producten.

1.3 Walraven BV is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor arbeidskosten of andere kosten die samenhangen met de defecte producten, of voor het repareren van directe of indirecte schade die veroorzaakt is door de defecte producten.

1.4 Alle garantiereclames moeten zo snel mogelijk nadat het defect is opgetreden schriftelijk ingezonden worden naar Walraven BV, waarbij Walraven toestemming heeft om de defecte producten te inspecteren. De klant moet in zijn claim in detail aangeven welke producten er defect lijken te zijn, inclusief leverancier, ordernummer, factuurnummer, verzenddatum en installatiedatum.

1.5 De klant moet er al het mogelijke aan doen om Walraven BV de gelegenheid te geven de producten te inspecteren en herstelkosten te limiteren.

1.6 Deze garantie is uitsluitend toegekend aan de klant van Walraven BV.

1.7 Het is afgesproken dat de garantie niet van toepassing is wanneer het product defect is geraakt door transport, door een verkeerde installatie of slecht onderhoud.

1.8 Deze garantie valt onder de Nederlandse wetgeving. Een geschil moet worden opgelost voor de Nederlandse rechtbank. Alleen de Engelse versie van deze tekst kan authentiek worden geacht.

2. Toepassingsvoorwaarden

De 1000 uur zoutsproeitest garantie is van toepassing op alle systemen welke opgebouwd zijn met BIS UltraProtect® 1000 producten:

2.1 Geplaatst in buitenomgevingen met een normale corrosie categorie (C1 ... C4 volgens ISO 12944-2), oftewel exclusief producten die geplaatst zijn in zeer vervuilde omgevingen, gebieden minder dan 2km van de zee en/of onder permanente verstuiving van water of zout water

(corrosie categorie C5-I en C5M volgens ISO 12944-2).

2.2 Blootgesteld aan gematigd corrosieve uitstoot, oftewel exclusief de producten die te maken hebben met de neerslag van corrosieve chemische producten: lucht, rook of regenwater wat (sporen) bevat van koolstof of sulfaat, bezinksel of deeltjes van andere metalen zoals ijzer of koper, zuur of alkalische producten zoals as, cementstof of dierlijke uitwerpselen.

2.3 Er moet verzekerd worden dat het reiningsproces en de schoonmaakmiddelen die gebruikt worden om producten te reinigen de coating van de BIS UltraProtect® 1000 producten niet beschadigen.

2.4 Het visuele aspect van de zaagkanten en verkleuring van de BIS UltraProtect® 1000 producten door afvoermateriaal van zaagkanten of nabijgeplaatste onderdelen (gemaakt van willekeurig materiaal) valt niet onder de garantie.

2.5 Deze corrosiegarantie is niet geldig voor gebieden met een hoge schuring (woestijngebieden met sterke wind en schuring door zand).

2.6 Systemen die zijn opgebouwd uit BIS UltraProtect® 1000 producten moeten jaarlijks geïnspecteerd worden door de klant of geautoriseerde vertegenwoordiger. De systemen moeten regelmatig gereinigd worden en wanneer er incidentele schade wordt opgemerkt moet dit gerepareerd worden (krassen, deuken etc.).

2.7 Het kan op het moment van aanvraag en bestelling overeengekomen worden dat er specifieke voorzorgsmaatregelen rondom inspectie en onderhoud genomen moeten worden:

■ Alle onderdelen van het systeem moeten jaarlijks geïnspecteerd worden en wanneer er incidentele schade wordt opgemerkt moet dit gerepareerd worden (krassen, deuken, uitstulpingen, etc.)

■ Een jaarlijks onderhoud van de complete installatie om te voorkomen dat er vuil, bladeren of ander afval stagneert dat de vrije wegliep van water hindert, en een extra reiniging van het systeem. Er moet verzekerd worden dat de schoonmaakmiddelen die gebruikt worden om producten te reinigen de coating van de BIS UltraProtect® 1000 producten niet beschadigen.

■ Wanneer er een claim wordt ingediend moet er kunnen worden aangetoond dat er inspectie en onderhoud heeft plaatsgevonden.

3. Constructie voorwaarden

Om er zeker van te zijn dat de garantie van toepassing is moeten de volgende regels in acht worden genomen tijdens installatie.

- 3.1 Het systeem is opgebouwd met uitsluitend BIS UltraProtect® 1000 producten. Elementen van het systeem komen niet met elkaar in contact.
- 3.2 Het systeem moet op dusdanige wijze ontworpen worden dat er geen water of afval – organisch of anderszins – stagneert op of in een van de producten, inclusief de bevestigingen en in- en onder de randen van het profiel.
- 3.3 Alle elementen van het systeem moeten onder een hoek van tenminste 2° geplaatst worden.
- 3.4 Elementen die in direct contact staan met BIS UltraProtect® 1000 producten mogen geen koper of lood bevatten, of een ander materiaal wat corrosief afvoermateriaal op de BIS UltraProtect® 1000 kan veroorzaken. De elementen moeten zo worden vormgegeven dat er geen deuken ontstaan in een van de BIS UltraProtect® 1000 producten, omdat regenwater daardoor slecht wegliep.
- 3.5 BIS UltraProtect® 1000 producten die blijvende schade –mechanisch of chemisch- hebben opgelopen tijdens transport, opslag of installatie mogen niet gebruikt worden. BIS UltraProtect® 1000 producten met blijvende schade na installatie moeten vervangen worden voordat de constructiewerkzaamheden voltooid zijn.
- 3.6 Alle contact met natte isolatiematerialen, geïmpregneerd hout en andere corrosieve materialen moet worden vermeden.
- 3.7 Na installatie moeten alle gereedschappen, afval en diversen verwijderd worden. Potlood- of penstrepen en iedere andere vorm van markering moet worden verwijderd. BIS UltraProtect® 1000 producten moeten jaarlijks geïnspecteerd worden door de klant of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Ze moeten regelmatig worden schoongemaakt en wanneer er incidentele schade wordt opgemerkt moet deze worden gerepareerd (krassen, deuken etc.).

J. van Walraven Holding B.V.

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 33
info.nl@walraven.com



Lokale ondersteuning

NL	+31 (0)297 23 30 00	DK	+45 46 37 05 10	PL	+48 (0)12 684 00 95
BE	+32 (0)16 82 20 40	NO	+45 46 37 05 10	CZ / SK	+420 326 724 009
FR	+33 (0)4 76 04 10 70	UK	+44 (0)1295 75 34 00	UA	+380 44 351 27 47
DE	+49 (0)921 75 60 0	SV	+46 (0)40 36 54 20	RU	+7 (495) 664 35 08
ES	+34 93 721 33 75	US	+1 800 610 5056	CN	+86 21 5176 0268
INT	+31 (0)297 23 30 99	HU	+36 1 920 2458	RO	+40 740 155 586